

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องพ่นยา โรงพยาบาลสตูล จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗/ ธันวาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๕.๑ บริษัท เมย์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวี.โรด เซฟตี้
 - ๕.๓ บริษัท เอสแอนด์ดับบลิว เพาเวอร์ พลัส จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางวรรณวิภา ปลอดจินดา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางนุศราวดี นุรักษ์ภักดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวปัญจมาศ ตารมย์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (โรงพยาบาลสตูล)	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล)

โครงการ งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องพ่นยา โรงพยาบาลสตูล

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 : จำนวน 3 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ : 2๙ ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F /ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานต้นทุน	319,984.70	1.307	418,220.00	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	254,000.00	1.070	271,780.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันหักผลงาน 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.00 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			690,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 2945/2567 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

1. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(นางวรรณวิภา ปลอดจินดา)

2. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

(นางนุศราวดี นุรักษ์ภักดี)

3. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (โรงพยาบาลสตูล)

กรรมการ

(นางสาวปัญจมาศ ตารมย์)

รายการประมาณราคา : งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องพ่นยา โรงพยาบาลสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสตูล

เจ้าของอาคาร : โรงพยาบาลสตูล

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวนราคา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานต่อเติมผนัง								
	- งานทาสี	1.00	งาน	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- งานกันผนังห้องใหม่ สม่รท์บอร์ด 6 mm. กรุ 2 ด้าน	21.00	ตร.ม	700.00	14,700.00	300.00	6,300.00	21,000.00	
	- งานกระเบื้องกอบูนิยิม ช่องแสงติดตาย	2.00	บาน	5,500.50	11,001.00	1,500.00	3,000.00	14,001.00	
	- งานติดตั้งประตูบานสวิง	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	3,500.00	10,500.00	43,500.00	
2	งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ								
2.1	งานท่อส่งลม								
	- ท่อส่งลม PID สำหรับ Exhaust Air Duct	300.00	ตร.ฟ	115.50	34,650.00	37.00	11,100.00	45,750.00	
	- ท่อส่งลม PID สำหรับ Fresh Air	300.00	ตร.ฟ	115.50	34,650.00	37.00	11,100.00	45,750.00	
	- Grilles ขนาด 10"x10" แบบปรับแรงลม	3.00	ชุด	1,700.25	5,100.74	400.25	1,200.75	6,301.49	
	- Grilles ขนาด 24"x12" แบบปรับแรงลม	3.00	ชุด	2,100.25	6,300.74	450.25	1,350.75	7,651.49	
	- Pressure Gauge -30 to 30	3.00	ชุด	7,510.24	22,530.73	500.00	1,500.00	24,030.73	
	- Accessories	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	งานระบบไฟฟ้าควบคุม								
	- Control Panel	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	10,000.00	10,000.00	48,000.00	
	- เดินระบบไฟและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทาสีการใช้งาน								
	- Accessories	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

นางสาว...
[Signature]

รายการประมาณราคา : งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องพ่นยา โรงพยาบาลสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสตูล

เจ้าของอาคาร : โรงพยาบาลสตูล

ประมาณราคา โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานระบบเดิมอากาศ (Freshair)								
	เครื่องเดิมอากาศ Fresh Air 100% ชนิด Split Type	1.00	ชุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ที่ลม 900 CFM 48,000 BTU								
2.4	ระบบ Exhaust Air								
	เครื่องระบายอากาศขนาด 2,000 CFM เป็น EC Fan Blower	1.00	ชุด			22,000.00	22,000.00	22,000.00	
	ภายในประกอบด้วย Prefilter(G4), Medium(F8)								
	Hepa (H14) Hepa Filter ต้องมีใบ Scan Test Leak								
	และตัวเครื่องต้องผ่านการทดสอบ Filter								
	installation leak test เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14644-3(2009)								
รวมยอดงานทั้งหมด								319,984.70	

กมลวิทย์



รายการประมาณราคา : งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องพ่นยา โรงพยาบาลสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสตูล

เจ้าของอาคาร : โรงพยาบาลสตูล

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2๗ ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดตั้งหรือสั่งทำ								
	งานระบบเติมอากาศ (Freshair)								
	เครื่องเติมอากาศ Fresh Air 100% ชนิด Split Type	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00			85,000.00	
	- ที่ลม 900 CFM 48,000 BTU								
2.6	ระบบ Exhaust Air								
	เครื่องระบายอากาศขนาด 2,000 CFM เป็น EC Fan Blower	1.00	ชุด	169,000.00	169,000.00			169,000.00	
	ภายในประกอบด้วย Prefilter(G4), Medium(F8)								
	Hepa (H14) Hepa Filter ต้องมีใบ Scan Test Leak								
	และตัวเครื่องต้องผ่านการทดสอบ Filter								
	installation leak test เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14644-3(2009)								
รวมยอดงานทั้งหมด								254,000.00	

ทางบริษัท

